

Dans cette notice, vous allez voir comment monter simplement une gâche.

 Difficulté Facile

 Durée 15 minute(s)

 Opérations Poser mon produit

 Personnes 1

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Assemblage de la gâche

Étape 2 - Serrage du support de la gâche

Étape 3 - Assemblage au support

Étape 4 - Réglage de la gâche

Étape 5 - Montage final du cache

Commentaires

Pièces et outils

 Tournevis

 Niveau à bulle

 Tournevis

 Niveau à bulle

Étape 1 - Assemblage de la gâche

Effectuer l'assemblage du Vé sur l'équerre à l'aide des deux vis tête hexagonale M8. Effectue un serrage modéré à l'aide d'une clef de 13.



Étape 2 - Serrage du support de la gâche

Effectuez la fixation de l'équerre à l'aide de la cheville adaptée au support (vous pouvez utiliser une clef à pipe ou une clef de serrage) afin d'effectuer le serrage de la vis située à l'intérieur de l'équerre.




Étape 3 - Assemblage au support

Effectuez l'assemblage de la gâche inox sur le Vé à l'aide des 2 écrous M5 et des deux vis têtes fraisée M5x25. Serrez le tout à l'aide d'un tournevis cruciforme.



Étape 4 - Réglage de la gâche

- A l'aide d'un niveau à bulle, contrôlez l'aplomb du portail. Au besoin, vous pouvez ajuster l'aplomb en jouant sur la position du Vé de réception.
- Une fois les réglages effectués, procédez au serrage définitif du Vé.



Étape 5 - Montage final du cache

Mettre en place le cache puis effectuer le serrage des vis à l'aide d'un tournevis cruciforme

